



**Upozornění a  
všeobecné pokyny**

Baumit SpeedTop Star je určen pro snížení rizik při zpracování omítky Baumit StarTop za nižších teplot a vyšší vlhkosti v důsledku neodhadnutelných povětrnostních změn. Pokud lze předpokládat, že teplota během zpracování bude stále pod nulou, že bude nutno počítat s déletrvající kondenzací vzdušné vlhkosti na povrchu omítky, s vytrvalým deštěm nebo mlhou, je nutno práce odložit nebo přijmout vhodná ochranná opatření (zakrytí, zaplachtování, temperování, aj.). Baumit SpeedTop Star používat pouze při teplotách od  $\geq +1$  °C do  $\leq +15$  °C a vlhkosti vzduchu  $\leq 95$  %. Při teplotách nad  $+15$  °C se doba pro zpracování výrazně zkracuje. Chraňte ohrožené oblasti (sklo, keramika, kovy atd.). Odšťrky ihned omyjte větším množstvím vody. Nečekejte na zaschnutí. Nářadí omyjte vodou ihned po použití.

**Výrobek je určen výhradně pro zpracování omítky Baumit StarTop při teplotách od  $+1$  °C do  $+15$  °C. Podklad musí být suchý.**

---

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.